


**Valutazione della reazione del tessile alla fiamma
(UNI 8456)**

		Bianco		Giallo	
		Ordito	Trama	Ordito	Trama
Post Combustione	sec.	0	0	0	0
Post Incandescenza	sec.	0	0	0	0
Zona Danneggiata	mm.	115	115	130	115
Gocciolamento	-	no	no	no	No
Categoria		1		1	

Commento:

- Gli articoli testati soddisfano i requisiti della norma MVSS 302.
- Gli articoli testati soddisfano i requisiti della norma UNI 8456 categoria 1.
- Il test ignifugo tipo MVSS 302 è un parametro fondamentale per garantire la conformità alla DIRETTIVA 95/28/CE.
- In allegato i riferimenti dei tessuti dopo il test alla fiamma.

P. Gianini


THOR SPECIALTIES S.r.l.

Technical Manager

R. Tamaro

Usare gli ausiliari tessili con cautela. Prestare attenzione alla classificazione di pericolosità indicata nella scheda di sicurezza del prodotto.

Le informazioni ed i risultati qui contenuti sono accurati ed attendibili al meglio delle nostre attuali conoscenze, ad ogni modo, esse hanno valore indicativo e non comportano alcuna responsabilità, anche per ciò che riguarda eventuali diritti protettivi di terzi.